

## 8. Свидетельство о приемке:

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Беспроводной комбинированный охранный извещатель

№ изделия \_\_\_\_\_

соответствует техническим требованиям:  
ГОСТ Р52435-2005 (Пп. 5.2.3, 5.2.4; разд.6)  
ГОСТ Р50009-2000 и признан годным к эксплуатации

Отметка ОТК \_\_\_\_\_

ООО «ИПРО»

Россия, г. Рязань, 300037, ул. Зубковой, д.8А, тел. (4912) 77-79-41



Беспроводной  
Пульт PU - 06

### Паспорт

#### 1. Общие сведения:

*Беспроводной пульт постановки/снятия с охраны предназначен для управления режимом работы системы охраны, а также для формирования тревожного сигнала и передачи его на контрольную панель.*

#### 2. Назначение пульта:

- постановка на охрану;
- частичная постановка на охрану;
- снятие с охраны;
- Включение/отключение любого выхода

#### 3. Комплектность:

Таблица 1

Наименование	Количество
Извещатель	1
Батарея 12 VDC (Тип 27А)	1

#### 4. Регистрация датчика в ПКП:

Для того чтобы зарегистрировать датчик в приемно-контрольном приборе необходимо нажать кнопку «Тест», после чего датчик выдаст в эфир фиксированный радио код.

## 5. Технические характеристики:

Таблица 2

Напряжение питания	12VDC (батарейка тип 27A)
Радиочастота передатчика	433 МГц
Дистанция передачи (при прямой видимости)	40 м
Вес	15 гр.
Габаритные размеры	63x35x15 мм
Индикатор рабочего режима	Красный светодиод

## 6. Гарантии производителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок хранения извещателя 3 года со дня отгрузки с предприятия-изготовителя (гарантийный срок эксплуатации не распространяется на элементы питания). Извещатели, у которых во время гарантийного срока при условии соблюдения правил использования и монтажа будет выявлено несоответствия требованиям ТУ, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем. В случае устранения неисправности извещателя гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течении которого извещатель не использовался по причине неисправности.